


ÁCSSZERKEZETEK



REFERENCIÁK

WWW.GERENDAVAZAS-HAZ.HU
WWW.BELIK-HAUS.COM




Hattyú Ház

1015 Budapest, I. Hattyú u. 14.


Íves RRFA tetőszerkezete, rétegrendje, fedési és bádorgozási munkáinak vezetése és boltozatainak, homlokzati csészéinek zsaluzása és vasbeton munkái

A Nagy Ervin tervezte, 1998-ban épült multifunkcionális épület, amely egy sajátos építészeti stílus, a magyar organikus építészet egyik kiemelkedő alkotása. Külső megjelenésében a természetes anyagok (kő, fa, kőpala) használata és a magyar népi építészet forma- és motívumvilága jellemzi, amely az épületet egyedivé és attraktívá teszi.













Hagymaház

6900 Makó, Posta utca 2.


1280m² RRFA tetőszerkezet kivitelezése

A Hagymaház Makó város színháztermet is magába foglaló kulturális központja, a belvárosban, a Posta utcán található. Eredetileg modernista stílusban épült 1936-ban, és a hagymatermelők székházaként, értékesítési központjaként működött; 1949 óta bír kizárólagosan kulturális funkcióval. 1998-ban a régi Hagymaház helyén egy újat építettek fel; a Makovecz Imre tervezte, organikus, négytornyú épület nemzetközileg is jegyzett, a város és a szűkebb régió legismertebb látványossága.





Makó - József Attila gimnázium
RRFA tornacsarnok (1700 m²) 36m fesztávolság és a fejpület RRFA szerkezet (480 m²) szerkezeti kivitelezése





Zichy kastély
Zsámbék
1800m² tetőszerkezet felújítása és természetes palafedés

A ma látható barokk kastély a XVIII. században épült. 1902-ben átalakították. Eredetileg egyemeletes volt, saroktornyokkal; a XIX. század végén egészült ki újabb emelettel. A már két emelet magas korai barokk építményt saroktornyok zárják le. Tetőgerincének közepén négy oldalra nyitott vörösréz harangtornyocska ül. Kapuja lóhereíves. Egykori kápolnája méretei miatt is ritkaságnak számít.



HIPP Kft. Irodaház
1015 Budapest, Szabó Ilonka utca 32.
480m² tetőszerkezetfelújítás



Holocaust Dokumentációs központ
1094 Budapest, Páva utca 39.
900m² teljes tetőszerkezet felújítása



Dági Millenium templom
Teljes toronyszerkezet rekonstrukció



Mosonmagyaróvári Református templom
Teljes toronyszerkezet rekonstrukció



Bibic csónakház
1031 Budapest, Nánási út 65.
Faszerkezetek (ács és teraszszerkezetek) rekonstrukciója

A téglalap alaprajzú, nyeregtetős csónaktároló épület az 1920-as évek első felében épült. Szerkezete részben téglából, részben fából épült, tetőalakja kétoldalt lekonyított nyeregtető, középtengelyében harántirányú nyeregtető-elemmel, amely így háromszög-oromzatot képez. Héjazata a fejrészen sík-, a hátranyúló épületesten hullámpala lemez. A fejrész fszt-je téglából épült, láthatóan későbbi beépítés. Az emelet fakonstrukció, a svájci típusú verandák kései leszármazottja.

Sidney Garden étterem
Budapest, Csillaghegy
Ragasztott, íves fatartószerkezet kivitelezése



Sopron Innovációs Központ
9400 Sopron, Verő J. u. 1.
600m² teljes tetőszerkezet kivitelezése






Erdei Iskola


2025 Visegrád, Apátkúti völgy, HRSZ:03/157
építésvezetés

Visegrádon, az erdőben, a nemzeti park határán áll egy csendes kömyékű építmény. A kömyékre látogatók egyelőre egy természetbe simuló épületet láthatnak.



Telephely és irodaépület Piliscsév körforgalom
Főtartófeszítávolság:18m
Generálkivittelezés

Tisza-tó
családi ház
420m² íves tetőszerkezet ács munkáinak kivitelezése



Leányfalu, Hunyadi János utca
Íves vonalvezetésű tetszerkezet kivitelezése



Máriaremete - Paprikás-patak
Patak feletti gyalogos hid
Szerkezeti kivitelezés



Máriaremete, Vizmosás utca 14.
teljes tetőszerkezet és faszerkezetű terasz



GERENDAVÁZAS FACHWERK HÁZAK

BÉLIK ÉS TÁRSA KFT.

Tel.: +36 20 935 8414

E-mail: info@gerendavazas-haz.hu

Iroda és gyártócsarnok:

Leányvár iparterület

Piliscsévi körforgalom

H-P : 8.00-16.00

Székhely:

2081 Piliscsaba,

Bajcsy-Zs. utca 56.



WWW.GERENDAVAZAS-HAZ.HU
WWW.BELIK-HAUS.COM